



COMMENT CALIBRER UN THERMOMÈTRE

- 1- Remplir une casserole d'au moins 6" de profond avec de l'eau.
- 2- Amenez l'eau à ébullition.
- 3- Mettre le thermomètre dans la casserole. Ne pas toucher le fond de la casserole avec le thermomètre, la lecture de température pourrait être faussée.
- 4- Vérifiez la température.
- 5- Si vous n'êtes pas à 212°F ou à 0°F pour un thermomètre à sirop d'érable, ajuster la vis à l'arrière du thermomètre pour obtenir la bonne valeur.